

**Comune di VILLASALTO**  
Provincia di CAGLIARI

**PIANO DI MANUTENZIONE**

**PROGRAMMA DI  
MANUTENZIONE**

**SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI**

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

**OGGETTO:** “SISTEMAZIONE, MESSA A NORMA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI  
NEL CIMITERO COMUNALE” - IV LOTTO FUNZIONALE

**COMMITTENTE:** COMUNE DI VILLASALTO

VILLASALTO, 21/02/2012

**IL TECNICO**  
DOTT. ING. CIRIACO  
SANNIO

**01 - “SISTEMAZIONE, MESSA A NORMA E  
COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO  
COMUNALE”****01.01 - Opere cimiteriali**

Codice	Elementi Manutenibili / Interventi	Frequenza
<b>01.01.01</b>	<b>Colombari in opera</b>	
01.01.01.I02	Intervento: Ripristino	quando occorre
01.01.01.I01	Intervento: Pulizia	ogni settimana

# INDICE

<b>01 “SISTEMAZIONE, MESSA A NORMA E COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE”</b>		<b>pag.</b>	<b>2</b>
01.01	Opere cimiteriali		2
01.01.01	Colombari in opera		2

## IL TECNICO

DOTT. ING. CIRIACO SANNIO